

Relatório de Serviço de confecção, reposição, remoção e/ou reinstalação de placas informativas, sob demanda, para identificar os cursos d'água e divisores da região hidrográfica Macaé e das Ostras (RH-VIII) do Estado do Rio de Janeiro.

✓RSRP-02 - Relatório de Substituição e Reposição das Placas



2021

RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

REPOSIÇÃO 01

1) Local da realização do serviço:

Rua Rodrigues Alves. 744-786, São Pedro da Serra-Nova Friburgo/RJ

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,31390767 / Longitude -42,33445312

3) Serviço realizado:

Troca de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência e ajuste de base na placa sentido centro.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto Após a reposição:



REPOSIÇÃO 02

1) Local da realização do serviço:

Rua Sete de Setembro, 01- Lumiar- Nova Friburgo

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,34231193 / Longitude -42,32002560

3) Serviço realizado:

Implantação de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local depois da reposição:



REPOSIÇÃO 03

1) Local da realização do serviço:

Capela Santiago (Rio Macaé)

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,35943104 / Longitude -42,36243635

3) Serviço realizado:

Reposição de Parafuso.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:

Foto do local depois da reposição:



REPOSIÇÃO 04

1) Local da realização do serviço:

Estrada Carlos Oscar Spitz

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,35033819 / Longitude -42,32847867

3) Serviço realizado:

Troca de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 05

1) Local da realização do serviço:

Rua Genésio Egger

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,34861705 / Longitude -42,32780837

3) Serviço realizado:

Fixar base da placa sentindo Boa Esperança

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:

Foto do local após a reposição:



REPOSIÇÃO 06

1) Local da realização do serviço:

Ponte na RJ-142

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,38937471 / Longitude -42,28802869

3) Serviço realizado:

Troca de placas em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 07

1) Local da realização do serviço:

Divisão de RH's lagos São João.

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,45200000 / Longitude -42,20600000

3) Serviço realizado:

Troca de placas em chapa de ACM com impressão UV e troca de estrutura da placa sentido Lumiar. conforme termo de referência

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 08

1) Local da realização do serviço:

Estrada Ver. Eugenio Guilherme Spitz

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,33000000 / Longitude -42,43800000

3) Serviço realizado:

Implantação de placa em chapa de ACM com impressão UV incluindo estrutura conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 09

1) Local da realização do serviço:

Estrada Ver. Eugenio Guilherme Spitz (RJ-142)

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,35724200 / Longitude -42,37192200

3) Serviço realizado:

Reposição de placa em chapa de ACM com impressão UV incluindo estrutura conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 10

1) Local da realização do serviço:

RJ-162 Ponto do Baião

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,38813100 / Longitude -42,08219100

3) Serviço realizado:

Troca de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência e troca de base e placa Córrego Ouro.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 11

1) Local da realização do serviço:

RJ-168

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,32764600/ Longitude -41,98250400

3) Serviço realizado:

Reposição de placa em chapa de ACM com impressão UV incluindo estrutura conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 12

1) Local da realização do serviço:

BR-101

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,29532700/ Longitude -41,88009200

3) Serviço realizado:

Troca de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência.

4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



REPOSIÇÃO 13

1) Local da realização do serviço:

Linha Azul Rio Macaé

2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,34210600/ Longitude -41,78655900

3) Serviço realizado:

Reposição de placa em chapa de ACM com impressão UV incluindo estrutura conforme termo de referência.



4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:





Informações gerais

O processo de reposição seguiu os locais e quantidades especificadas na ordem de serviço 02/2020, pelo Consórcio Lagos São João enviada via e-mail.

Não nos responsabilizamos por danos às placas após a instalação, quando se tratar de vandalismo ou furto entre outros acontecimentos, deixando claro que a garantia é sobre a qualidade exigida dos produtos.

Agradecimentos

Prezados Senhores,

É com grande satisfação que toda a equipe Acesstran agradece pela confiança, apoio e parceria firmada, e que, sem dúvida, foi primordial para o sucesso alcançado na execução deste projeto. Colocamo-nos à disposição, e lembramos que nosso objetivo sempre será oferecer produtos e serviços de qualidade com preços competitivos gerando melhor custo benefício aos nossos clientes.

Atenciosamente,

Acesstran - Sinalização e Serviços Eireli ME
CREA/RJ 2015291105

Nova Friburgo, 14 de maio de 2021.



Augusto D. Pereira

Diretor Administrativo

acesstran Sinalização e Serviços Eireli



Paulo Roberto Neves

Diretor Operacional

Acesstran Sinalização e Serviços Eireli